

Spett.le
GREENMAN S.R.L.
Via Alessandro Volta, 10
33044 MANZANO (UD)

Rapporto di prova:

08137/21

Emesso il: 14/01/2022

Descrizione a cura del laboratorio: Materiale campionato da cumulo stoccato al coperto presso Greenman Srl a Manzano (UD).

Dati forniti dal cliente: Materiale denominato "Pronto Forno Dicembre".

Campionato da: * Chemicalab - UNI 10802:2013

Data arrivo: 13/12/2021

Data e Ora campionamento: 11/12/21

Data inizio analisi: 14/12/2021

N° accettazione e Rapporto di campionamento: 08137/21

Data fine analisi: 22/12/2021

MDPG 08/04 Rev 07

Parametro	Valori	Udm	U	LQ	Metodo	Limiti
Residuo secco a 105 °C	58,9	%		0,1	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	
Solidi totali fissi a 550 °C	28,4	%		0,1	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	
# Potere Calorifico Inferiore (a volume costante)	14800	kJ/kg			UNI EN 15400:2011	
# Cloro Totale	0,24	%			UNI EN 15408:2011	
# Cloro Organico (da calcolo)	0,160	%			CNR IRSA 13 Q 64 Vol 3 1988 + UNI EN 15408:2011	

NOTE:
La prova è stata subappaltata a laboratorio esterno qualificato e riportante numero d'accreditamento 0180 L; resta nostra la responsabilità del lavoro svolto.

LEGENDA, INFORMAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Udm = unità di misura; LQ = limite di quantificazione;
U = incertezza estesa di misura. Incertezza stimata con livello di fiducia del 95% e fattore di copertura k=2.
β Il recupero della prova è compreso tra 80 e 120%. Il valore riscontrato non è stato corretto per il recupero.
ϕ Il recupero della prova è compreso tra 70 e 130%. Il valore riscontrato non è stato corretto per il recupero.
¥ Il recupero della prova è compreso tra 50 e 150%. Il valore riscontrato non è stato corretto per il recupero.

Il laboratorio declina ogni responsabilità delle informazioni fornite dal cliente. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova così come campionato. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta del nostro laboratorio. Se la prova è contrassegnata con il cancelletto (#) indica che è stata subappaltata a laboratorio esterno qualificato. Resta nostra la responsabilità del lavoro svolto.

Le prove contrassegnate con l'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.

RESPONSABILE DEL LABORATORIO O SUO DELEGATO

FINE RAPPORTO DI PROVA

